


Relatório de descarga parcial

Instantâneos	1
Nível mínimo	40.2 dB
Nível máximo	40.2 dB
Instantâneos sem resultados	0



Severidade



Descrição

Isso é classificado como uma [descarga superficial ou interna] [surface_or_internal_discharge]. A descarga parece ser forte e poderá aumentar rapidamente até à deterioração total do isolamento.


Recomendação

Ação imediata. Inspeção visual. Limpeza de superfícies poluídas. Reparação ou substituição dos componentes.


Propriedades

Nível	40.2 dB
Data de criação	2.9.2021
Dispositivo	AC130146
Etiqueta do dispositivo	AC130146_00218_210902_0823_0218
Distância	5 m
Tensão	
Localização	

Tipo de descarga parcial



PRPD



Forma de onda



Comentários